

```

; háromfázisú pwm nyolclábú PIC kontrollerrel

device pic12c508, xrc_osc, wdt_off

org 10h
cnta ds 1 ; pwm kitöltés-számlálók
cntb ds 1
cntc ds 1
cnt ds 1 ; pwm ciklusszámláló
ptra ds 1 ; x koordináták
ptrb ds 1
ptrc ds 1
para ds 1 ; y koordináták
parb ds 1
parc ds 1
cb ds 1 ; kimenet árnyéka
outa equ cb.0
outb equ cb.1
outc equ cb.2
flags ds 1 ; "nulla kimenet" jelzőbitek
nula equ flags.0
nulb equ flags.1
nulc equ flags.2
out equ gpio ; kimeneti port kijelölése
resol equ 39 ; y felbontás
dots equ 45 ; x felbontás

org 0
mov osccal,w ; csak belső RC-oszcillátoránál lenne kötelező
jmp start ; helyet kell csinálni a szubrutinoknak

lkup jmp pc+w ; w = f(w) szubrutin
include 'a39s45v5.inc' ; a feladathoz generált szinusztábla

decy nop ; pwm alapfeladat szubrutin sok
szabadidővel
    nop
    nop
    nop
    dec cnta
    snz
    clrb outa
    dec cntb
    snz
    clrb outb
    dec cntc
    snz
    clrb outc
    mov w,cb
    mov out,w
    nop
    nop
    decsz cnt
    jmp decy
    nop
    nop
    ret

start mov w,#0cfh ; hogy gp2 kimenet lehessen
option
        mov w,#0f8h

```

```

tris    rb          ; gp0, gp1, gp2 legyen kimenet
clr     flags       ; hogy később bitenként állíthassam
clr     ptra        ; kezdőfázisok beállítása: alapfázis
mov     ptrb,#dots/3 ; 120 fok sietés
mov     ptrc,#dots*2/3 ; 240 fok sietés
mov     w,ptra      ; y értékek kikeresése, alapfázis
call    lkup
mov     para,w      ; para = f(ptra)
mov     cnta,w      ; cnta = f(ptra)
test   para
snz
setb   nula        ; speciális kezeléssel az y = 0 esetre
mov     w,ptrb      ; ugyanaz a másodikra
call   lkup
mov     parb,w
mov     cntb,w
test   parb
snz
setb   nulb
mov     w,ptrc      ; ugyanaz a harmadikra
call   lkup
mov     parc,w
mov     cntc,w
test   parc
snz
setb   nulc        ; megvannak a kezdőértékek, jöhet a főciklus

rld    mov w,/flags   ; y = 0 jelzőbitek felhasználása
      and w,#7
      mov cb,w
      mov w,cb      ; nop-pal helyettesíthető lenne
      mov out,w     ; pwm '1' ki, kivéve ha y = 0
      mov w,#resol-10 ; (10 kimenetkezelés van a szubrutinon
kívül)
      mov cnt,w
      call decy
      dec cnta
      snz
      clrb  outa
      dec  cntb
      snz
      clrb  outb
      dec  cntc
      snz
      clrb  outc
      mov w,cb
      mov out,w
      inc ptra        ; 1. különfeladat: új x koordináta
      mov w,#dots
      xor w,ptra
      snz
      clr ptra
      nop
      nop
      nop
      dec cnta
      snz
      clrb  outa
      dec  cntb
      snz
      clrb  outb

```

```

dec      cntc
snz
clrb    outc
mov      w,cb
mov      out,w
inc      ptrb
mov      w,#dots
xor      w,ptrb
snz
clr      ptrb
nop
nop
nop
dec      cnta
snz
clrb    outa
dec      cntb
snz
clrb    outb
dec      cntc
snz
clrb    outc
mov      w,cb
mov      out,w
inc      ptrc
mov      w,#dots
xor      w,ptrc
snz
clr      ptrc
nop
nop
nop
dec      cnta
snz
clrb    outa
dec      cntb
snz
clrb    outb
dec      cntc
snz
clrb    outc
mov      w,cb
mov      out,w
mov      w,ptra ; második különpeladat: új y koordináta
call    lkup
mov      para,w
dec      cnta
snz
clrb    outa
dec      cntb
snz
clrb    outb
dec      cntc
snz
clrb    outc
mov      w,cb
mov      out,w
mov      w,ptrb
call    lkup
mov      parb,w
dec      cntb

```

```
snz
clrb    outa
dec     cntb
snz
clrb    outb
dec     cntc
snz
clrb    outc
mov     w,cb
mov     out,w
mov     w,ptrc
call    lkup
mov     parc,w
dec     cnta
snz
clrb    outa
dec     cntb
snz
clrb    outb
dec     cntc
snz
clrb    outc
mov     w,cb
mov     out,w
test   para      ; harmadik különpeladat: y=0 ellenőrzés
sz
clrb    nula
snz
setb    nula
nop
nop
nop
dec     cnta
snz
clrb    outa
dec     cntb
snz
clrb    outb
dec     cntc
snz
clrb    outc
mov     w,cb
mov     out,w
test   parb
sz
clrb    nulb
snz
setb    nulb
nop
nop
nop
dec     cnta
snz
clrb    outa
dec     cntb
snz
clrb    outb
dec     cntc
snz
clrb    outc
mov     w,cb
```

```
    mov      out,w
    test     parc
    sz
    clrb     nulc
    snz
    setb     nulc
    mov      w,para           ; pwm (y) számlálók újratöltése
    mov      cnta,w
    mov      w,parb
    mov      cntb,w
    nop
    mov      w,parc
    mov      cntc,w
    jmp     rld
; természetesen minden különfeladatból három (fázisonként egy) van
```