

Poz.sz	Tipus	db.	Érték
1	2		4
R1	Potencióméter SZP-5-15-22 Ohm		22 Ohm
R2 ^x	Ellenállás MLT--0,25-240k+5%-A	1	200-270 kOhm
R3 ^x	Ellenállás MLT-0,25-,330k+58-A	1	300-360 kOhm
R4	Ellenállás MLT-0,25-6~0+58-A	1	620 kOhm
R5	Ellenállás MLT-0,25-220k+5%-A	1	220 kOhm ,
R6	Ellenállás MLT-0,25-620+5%-A	1	620 Ohm
R7 ^x	Ellenállás MLT-0,25-560k+58-A	1	510-620 kOhm
R8	Ellenállás MLT-0,25-620k+5%-A	1	620 kOhm
R9 ^x	Ellenállás MLT-0,25-22k+5%-A	1	20-24 kOhm
R10 ^x	Ellenállás MLT-0,25-3,3k±108-A	1	3,3 kOhm
R11	Ellenállás MLT-0,25-240k+5%-A	1	220-270 kOhm
R12 ^x	Ellenállás MLT.-0,25-910k+58-A	1	820k-1 MOhm
R13	Potencióméter SZP-5-15-220hm	1	22 Ohm
R14 ^x	Ellenállás MLT-0,25-270k+5%-A	1	240-300 kOhm
R15 ^x	Ellenállás MLT-0,25-75.0.k+58-A	1	680-820 kOhm
R16	Ellenállás MLT-0,25-680k+58-A	1	680 kOhm
R17	Ellenállás MLT-2-11k+5%-A	1	11 kOhm
R18	Potencióméter SZPO-0,5-330k-5MM	1	330 kOhm
R19	Potencióméter SZPO-0,5-510k-5MM	1	510 kOhm
R22	Potencióméter SZP-I.Osz-5-32gr- -IVA-1W-100k	1	100 kOhm
R24	Termisztor KM-1-220k	1	220 kOhm
R 25	Ellenállás MLT-0,25-36k+108-A	1	36 kOhm
R26	Potencióméter SZPO-0,5-330k-5MM	1	330 kOhm
R27-28	Potencióméter SZPO-0,5-100k-5MM	2	100 kOhm
R29 ^x	Ellenállás MLT-0,25-1,2k+58-A	1	1,1-1,3 kOhm
R30	Ellenállás MLT-0,25-1M⁺-10%-A	1	1 MOhm
R31	Ellenállás MLT-0,25-120+108-A	1	120 Ohm
R32 ^x	Ellenállás MLT-0,25-100k+10%-A	1	68-220 kOhm
R33	Huzalellenállás		3,3 Ohm
R34	Huzalellenállás	1	2,2 Ohm
C1	Kondenzátor MBM-160 ⁵ 0,1-II.	1	0,1 gF
C2	Kondenzátor EGC-a ³ 0 M	1	5 iF
C4	Kondenzátor K53-1b-6-100+308	1	100 pF
C5	Kondenzátor EGC-a ²⁰ 0 M	1	30 μF
C6	Kondenzátor, KM-5a-N30-0,068	1	0,069 pF

1	2	3	
L1	Tekercs		20 Hm
L2-L3	Tekercs		100 mH
L4-L6	Tekercs		4 mH
I1-14	Izzólámpa		MN-26
J1-J3	Relé		RESZ 10
J4	Relé		RESZ 22
J5	Relé		RESZ 10
Ki	Többtárcsás kapcsoló		
K2	Többtárcsás kapcsoló		
K3-K6	2 állásu kapcsoló		
E1-E5	Dióda D226		
H1	Csatlakozó RP-3-30		
H2	Csatlakozó		
H3	Csatlakozó		
H4	Csatlakozó 2RMG18B7S1E2		
H5	Csatlakozó RP-3-30		
H6-H8	Csatlakozó RP-3-16		
H9-H10	Csatlakozó		
D11	Csatlakozó 2RMG18B7S1E2		
H12	Csatlakozó		
H13	Csatlakozó RP-3-30		
H14	Csatlakozó RP-3-16		
G1	Csatlakozó hüvely		
G2-G3	Csatlakozó hüvely		
G4	Csatlakozó hüvely		
MA	Műszer M592		