

Formáló egység elektromos alkatrészeinek jegyzéke

Poz.sz.	Tipus	db	Érték
1	2		4
R1	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A		1 MOhm
R3	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R4 ^x	Ellenállás MLT-0,25-39k+108-A	1	33-100 kOhta
R5	Ellenállás MLT-0,25-300k+5%-A	1	300 kOhm
R6	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 Mohm
R7	Ellenállás MLT-0,25-100k+58-A	1	100 kOhm
R8	Ellenállás MLT-0,25-470k+10%-A	1	470 kOhm
R9	Ellenállás MLT-0,25-240k+58-A	1	240 kOhm
R10	Ellenállás MLT-0,25-1,8k+108-A	1	1,8 kOhm
R11	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R12	Ellenállás MLT-0,25-130k+58-A	1	130 kOhm
R13	Ellenállás MLT-0,25-1,8k+108-A	1	1,8 kOhm
R14	Ellenállás MLT-0,25-22k+108-A	1	22 kOhm
R15	Ellenállás MLT-0,25-16k+5%-A	1	16 kOhm
R16	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R17	Ellenállás MLT-0,25-100k+5%-A	1	100 kOhm
R18	Ellenállás MLT-0,25-56k+58-A	1	56 kOhm
R19	Ellenállás MLT-0,25-39k+58-A	1	39 kOhm
R20	Ellenállás MLT-0,25-51k+58-A	1	51 kOhm
R21	Ellenállás MLT-0,25-12k+58-A	1	12 kOhm
R22	Ellenállás MLT-0,25-220k+108-A	1	220 kOhm
R23	Ellenállás MLT-0,25-100k+58-A	1	100 kOhm
R24	Ellenállás MLT-0,25-51k+5%-A	1	51 kOhm
R25	Ellenállás MLT-0,25-100k+58-A	1	100 kOhm
R26	Ellenállás MLT-0,25-20k+58-A	1	20 kOhm
R27	Ellenállás MLT-0,25-51k+58-A	1	51 kOhm
R28	Ellenállás MLT-0,25-100k+58-A	1	100 kOhm
R29	Ellenállás MLT-0,25-20k+5%-A	1	20 kOhm
R30	Ellenállás MLT-0,25-300k+58-A	1	300 kOhm
R31	Ellenállás MLT-0,25-300k#5%-A	1	300 kOhm
R32	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R33	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R34	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A	1	1 MOhm
R35 ^x	Ellenállás MLT-0,25-27k+108-A	1	18-47 kOhm
R36	Ellenállás MLT-Ó,25-1,8k+108-A	1	1,8 kOhm
R37	Ellenállás MLT-0,25-1M+108-A		1 MOhm